



# Fredensborg Møllelaug Historiske møllers venner

Møllenyt nr. 9 / 2023



25. august 2023

## Omfattende skader på Karlebo Mølle

En følge af stormvejret for nylig var, at der skete store skader på vingerne. Kommunen sikrede, at der blev opsat et "byggepladshegn" om møllen, så ingen kunne komme i farezonen, hvis der skulle falde mere ned. Hurtigt blev det besluttet, at den dårlige vinge straks skulle nedtages.



De tydeligste skader foto Gitte Nordskov Hansen

Allerede for to år siden konstaterede vi råd og svampeangreb i den ene vinge, og kommunen købte derfor et træ, der af møllebygger *Christoffer Palle* blev skovet og bragt til hans lagerhal, sammen med andet nødvendigt tømmer. Her blev det groft tilskåret, og derpå lagt til lagring under optimale forhold, Det skulle nu ligge i et par år, før det var "modnet" så det kunne færdig tildannes, og blive en ny vinge på Karlebo Mølle.



Skovning. foto CPalle



Vingeakslen. foto Niels Marke



Det øvrige træ. foto Elton Seierø





24 tons klar til arbejde. foto N. E. Bølling



Skaderne vurderes. foto Elton Seierø



En luftig arbejdsplads med god udsigt.. foto Elton Seierø og Helen Dufour



### **Lidt bonus.**



Der tjæres med hånd. foto Marianne Schmitto og N. E. Bølling

Da liften alligevel var kommet helt ”op på bjerget” var det herligt, at der hurtigt blev aftalt lidt ekstra arbejde:

Den anden vinge var også kraftigt angrebet af råd og svamp, så det blev aftalt, at *begge vinger skulle nedtages.*

Desuden benyttede vi lejligheden til at få *tjæret såvel møllehat som møllekrop.* Det trængte hårdt, så det var en god aftale.

*Wid & Bølling*  
formand