


**Lidt billeder fra Reparationsarbejderne i Karlebo Mølle
9.oktober 2017**




Stillaads der hindrer vingedrejning




Omhyggelig opmåling af det nye tømmer



Flot udsigt gennem møllekroppen



Åben mølle i bogstavelig forstand



Kværn m.v. røres ikke



Gammel skrift på stolperne bevares